

Verlängerte Garantiebedingungen für CB IC-Antriebsmotoren (Stand 07.10.2020)

Die Garantiedauer auf den Antriebsmotor, entsprechend den nachfolgenden Bedingungen, des Toyota Tonero beträgt 7 Jahre oder 14.000 Schlüsselstunden (A-Stunden), je nachdem welcher Wert zuerst erreicht wird. Entscheidend für die Dauer ist das Erreichen des ersten Wertes. Diese Bedingung gilt für CB IC-Motoren der Tonero Stapler 1,5 bis 8 Tonnen Traglast inkl. HST ab Produktionsdatum 01.01.2020 und nicht für TMHE-Parts, für die die Standardabwicklung gilt. (Für Stapler ab Produktionsdatum 01.01.2017. galten andere Schlüsselstundengrenzen und eine Kunden-Option für 10 Jahre / 18.000 A-Stunden).)

Diese Garantie beschränkt sich ausschließlich auf den Erstbesitzer des Gerätes. Garantieansprüche von Zweitbesitzern oder Wiederverkäufern können nicht geltend gemacht werden. Alle Wartungen müssen gemäß dem Wartungsintervall und gemäß den Herstellervorgaben inklusive Original-Ersatzteile, von Toyota Material Handling oder einen Vertragspartner durchgeführt werden. Die durchgeführten Wartungen müssen per Rechnungen, aus denen die Seriennummer des Gerätes und der jeweils aktuelle Stand der Betriebsstunden hervorgehen, nachgewiesen werden. Grundsätzlich ist ein Servicevertrag mit dem Erstkunden abzuschließen, dadurch liegt die Einhaltung der Wartungsvorgaben beim Vertragspartner und kann lückenlos dokumentiert werden.

Die verlängerte Garantie des Verbrennungsmotors bezieht sich auf folgende Bauteile:

- Motorblock
 - Zylinderkopf
 - Zylinderblock
 - Laufbuchsen, Kolben
 - Kurbelwelle
 - Ventile, Nockenwelle
 - Nebenaggregatantrieb
 - Ölwanne
 - Motorblockbefestigungselemente aus Metall
 - Entlüftung Kurbelgehäuse
 - Luftansaugleitungen

- Schmier- / Kühlanlage
 - Ölpumpe/ -Leitungen
 - Ölkühler
 - Kraftstoff-/ Rücklauf/-Leitungen
 - Einspritzpumpe (ohne Verdampfer und Ventile für LPG-Motoren)
 - Kraftstoffmengenregulierung
 - Motorsteuerung

Folgende Produkte sind von der verlängerten Garantie für CB IC Motoren ausgeschlossen:

- Maschinen aus japanischer oder US-amerikanischer Produktion
- Schlepper

Folgende Bauteile sind von der verlängerten Garantie für CB IC Motoren ausgeschlossen:

- Turbolader
- Wasserkühler
- Mechanischer Lüfter
- Wasserpumpe
- Zündverteiler
- Lichtmaschine
- Starter
- LPG-Regler
- Verschleißteile (z.B. Riemen, Filter, Gummiteile, Injektoren etc.)

Toyota Material Handling Deutschland GmbH • Hannoversche Straße 113 • 30916 Isernhagen Amtsgericht Hannover • HRB 55595 • USt-ID: DE151269064 • Geschäftsführer: Jan-Martin Lorenz Telefon +49 511 72 62-0 • Telefax +49 511 72 62-137 • www.toyota-forklifts.de BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland • IBAN DE60 3701 0600 2220 4080 13 • BIC BNPADEFFXXX